



PHƯƠNG NAM

Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com

Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 243062-243065

1. **Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY DỆT SỢI CONTINENTAL

Đ/c: Lô số 35-10-1, 35-11-1, 35-12-1, 35-13-1, 35-9, 35-10-2, 35-11-2, 35-12-2, 35-13-2, 35-14-1
đường D11, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

2. **Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn

3. **Ngày lấy mẫu** : 20/03/2024

4. **Ngày trả kết quả** : 29/03/2024

Điểm đo	Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm ³
E1: Bên trong ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi số 1 Toạ độ: X: 1232479; Y: 589687 MHM: 243062		38
E2: Bên trong ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi số 2 Toạ độ: X: 1232412; Y: 589616 MHM: 243063		36
E3: Bên trong ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi số 3 Toạ độ: X: 1232588; Y: 589662 MHM: 243064		41
E4: Bên trong ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi số 4 Toạ độ: X: 1232655; Y: 589758 MHM: 243065		34
Phương pháp đo, xác định		US EPA Method 5
QCVN 19:2009/BTNMT; Cột B, Kv=1, Kp=0,8		160

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
- Giá trị trên chưa tính đến hệ số K